RZUT 1 - 1 1:50

UWAGA !

W trakcie pomiarów inwentaryzacyjnych zauważono niesymetryczny układ krokwi w części "A" poodasza nieużytkowego.
Z pomiarów nie wynika jednoznacznie czy jest to skutek nieregularności obrysu ścian budynku. Przedstawiono dwa charakterystyczne przekroje poprzeczne przez konstrukcję więźby przez fragment dachu niesymetrycznego oraz symetrycznego, który zinwentaryzowano w części "B" poddasza.

LEGENDA:

● Miejsca korozji elementów konstrukcyjnych spowodowanej działalnością owadów technicznych lub zbutwiałe

W1S1-Słupy

W1Z1-zastrzały

W1M1-miecze

W1B1-belki (ściągi)

P2.1-Płatwie



ArCADius
PRACOWNIA PROJEKTOWA
arch. Arkadiusz Zientala
44-300 Wodzisław Śl. ul. P. Pośpiecha 9. tel. 515 101 906, 515 101 904

NAZWA PROJEKTU REMONT, WYMIANA POKRYCIA DACHU	PROJEKTANT ARCHITEKTURY mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala nr upr. 21/99 - spec. arch.
RYSUNEK RZUT 1 - 1	ASYSTENT PROJEKTANTA ARCHITEKTURY tech. bud. Dariusz Uherek nr upr. 450/94 - spec. konstr.
INWESTOR ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A	PROJEKTANT KONSTRUKCJI mgr inż. Radosław Wileński upr. nr SLK/1877/POOK/07
LOKALIZACJA LUBLINIEC, ul. Sportowa 1	SKALA 1:50 · DATA 03.2017 · NR RYS. A-02